

“Beirarrúas a cachos”

TTM individual: beirarrúas
que están rotas.



- A verdadeira necesidade nas beirarrúas que están mal é cambiar as plaquetas que están rotas, para que a xente non tropece cando vai camiñando, empuxando un carrito de bebé... e así tamén evitar lesións.

- Son bastantes os danos que atopamos nas beirarrúas, entre eles plaquetas levantadas, inexistencia de plaquetas, así coma outros obstáculos como poden ser postes da luz no medio, árbores e tamén sinais. Tamén vemos que hai zonas nas que non hai rampas para baixar das beirarrúas.

- Estas deficiencias nas beirarrúas, dificultan o paso camiñando, pero sobre todo das persoas con mobilidade reducida como por exemplo as que utilizan cadeira de rodas, persoas maiores con bastóns, persoas con cegueira, ou calquera que se lesione e necesite andar con muletas.
- Tamén é difícil empuxar un carriño de bebé ou un carriño da compra, coas beirarrúas nesta situación.

A recollida de información deste traballo chamado “Beirarrúas a cachos”, formouse a través de fotos quitadas por Aguiño das beirarrúas que están en mal estado.

- O que faría eu para mellorar esta situación, sería mandarlle unha carta ao Concello, solicitando unha reunión para falar co alcalde de Ribeira sobre este tema.



Rúa Braña da Area



Rua Castelar



A Cerca



Rúa Francisco Lorenzo Mariño



Rúa da Muralla

FIN